

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Октября, д.20.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.



АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кащеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Октября, д.22.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Сидоров И.С.

Кащеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Октября, д.24.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Октября, д.28.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Октября, д.30.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»



Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Октября, д.38.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»



Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Октября, д.42.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Лесная, д.11.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.



АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Лесная, д.11/1.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Кирова, д.7/1.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Новая, д.б.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Комсомольская, д.14.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Реутовских ополченцев, д.2.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Реутовских ополченцев, д.4.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов


Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Реутовских ополченцев, д.6.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Three handwritten signatures in blue ink are present. The top signature is a complex, circular scribble. The middle signature is a long, horizontal, slightly wavy line. The bottom signature is a vertical, somewhat jagged scribble.

Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов


Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Реутовских ополченцев, д.8.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»



Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.



АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов


Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Реутовских ополченцев, д.10.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»



Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Некрасова, д.17.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов


Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, ул. Некрасова, д.19.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»



Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов


Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, Юбилейный проспект, д.16.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»



Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, Юбилейный проспект, д.31.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»



Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.


АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, Юбилейный проспект, д.33.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»  
Комендант ООО УК «Центрстрой»  
Комендант ООО УК «Центрстрой»



Сидоров И.С.  
Кашеев В.В.  
Плохих С.Е.


АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, Юбилейный проспект, д.37.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»  
Комендант ООО УК «Центрстрой»  
Комендант ООО УК «Центрстрой»



Сидоров И.С.  
Кашеев В.В.  
Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, Юбилейный проспект, д.39.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»



Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.



АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов


Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, Юбилейный проспект, д.41.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»



Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, Юбилейный проспект, д.42.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»



Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, Юбилейный проспект, д.47.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»



Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.


АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, Юбилейный проспект, д.49.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»  
Комендант ООО УК «Центрстрой»  
Комендант ООО УК «Центрстрой»



Сидоров И.С.  
Кашеев В.В.  
Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, Юбилейный проспект, д.53.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»  
Комендант ООО УК «Центрстрой»  
Комендант ООО УК «Центрстрой»

Сидоров И.С.  
Кашеев В.В.  
Плохих С.Е.

АКТ

Проверки состояния вентиляционных каналов


Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что комиссия в составе: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., комендант ООО УК «Центрстрой» Кашеев В.В., комендант ООО УК «Центрстрой» Плохих С.Е., произвела проверку состояния вентиляционных каналов, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Реутов, Юбилейный проспект, д.59.

В результате осмотра установлено: вентиляционные каналы и оголовки очищены от строительного мусора, завалов и пыли. Не плотность каналов не обнаружена. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Главный инженер ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»

Комендант ООО УК «Центрстрой»



Сидоров И.С.

Кашеев В.В.

Плохих С.Е.